

各镇（场）中心学校、县直各学校：

根据《督查秋季开学疫情防控、安全稳定暨创卫工作活动方案》要求，县校园安全生产专业委员会于9月1日对我县4所学校（殷店镇中心学校、草店镇中心幼儿园、小林镇中心学校、淮河镇小学）进行了相关工作督查，现对检查发现问题通报如下：

一、检查发现的问题

（一）殷店镇中心学校：1. 公共卫生间外部造型栏杆出现破损现象，可能造成砣块散落伤人；2. 卫生间内部顶有一处钢筋外露，需修补；3. 后勤职工洗手盆的水龙头为手拧式，容易造成交叉感染；4. 食品经营公示信息未公示；5. 门卫室废弃电线乱拉，从树枝中穿过，有消防隐患；6. 宿舍配电箱未锁闭，容易发生触电事故；7. 健康教育宣传氛围不浓厚，宣传内容不丰富；8. 病媒生物防制工作没有开展，未见毒饵站等；9. 健康校园相关要求没有完全落实到位；10. 创卫工作没有开展；11. 测温仪反应灵敏度不高，需迅速更换。

（二）草店镇中心幼儿园：1. 食堂一层楼梯入口部位悬挑梁底部钢筋外露、锈蚀，需修补；2. 消毒间纱窗破损，消毒柜等部位清洁不彻底；3. 教学楼少数灭火器因填装干粉没有及时补充到位；4. 教学楼配电箱没有锁闭存在触电风险；5. 厨房电源总闸的玻璃防护箱没有底板，空壳上粘满油渍，无法正常跳闸，并有漏电隐患；6. 健康教育宣传氛围不浓厚，宣传内容不丰富；7. 病媒生物防制工作没有开展，未见毒

饵站等；8. 健康校园相关要求没有完全落实到位；9. 创卫工作没有开展；10. 学校未按规定时间开学，且未向教育局报备。

（三）小林镇中心学校：1. 七年级教学楼发现多处走廊横梁底部钢筋外露、锈蚀，需全面检查修补；2. 食品查验制度有待加强并应做好相关登记；3. 教学楼一楼灭火器没有摆放在显眼位置，有一个灭火器充装的压力不够，需更换；4. 食堂蒸箱的总闸有废弃线头裸露在外，下方就是水管，未做到水电分隔，有触电风险；5. 化学实验室的存放柜无显眼危化标识，存放的一般化学品和剧毒、腐蚀、易燃易爆品的柜子没有按规定分区域摆放；6. 教学楼外墙有一处电源插头裸露在外，存在安全隐患；7. 食堂举报信箱投诉没有及时收集处理；8. 健康教育宣传氛围不浓厚，宣传内容不丰富；9. 病媒生物防制工作没有开展，未见毒饵站等；10. 健康校园相关要求没有完全落实到位；11. 创卫工作没有开展；12. 测温仪反应灵敏度不高，需迅速更换。

（四）淮河镇小学：1. 食堂职工洗手消毒流程不合理且没有设置更衣室；2. 大量灭火器检查记录只到今年 5 月或者没有检查记录，且较多灭火器压力不足临近失效；3. 厨房外供水储罐装置未安装隔离栏杆；4. 校园举报信箱投诉没有及时收集处理；5. 健康教育宣传氛围不浓厚，宣传内容不丰富；6. 病媒生物防制工作没有开展，未见毒饵站等；7. 健康校园相关要求没有完全落实到位；8. 创卫工作没有开展。

二、工作要求

以上被通报的学校要迅速针对问题，逐项制定整改措施，立即整改到位，并于 9 月 12 日前将整改报告以书面形式上报校园安全生产专业委员会办公室，校园安全生产专业委员会将进行检查验收。

全县各镇（场）中心学校、其他各中小学（幼儿园）要对照以上通报的问题，举一反三，树立“隐患就是事故”的观念，对学校安全隐患进行自查自纠，全面整改，进一步落实学校安全工作规范要求，切实保障师生生命和学校财产安全，确保学校安全稳定。

2022 年 9 月 5 日

随县教育局